

Expedient informatiu número 20261001420FXV

La tasca de la Federació Xarxa Vendrellenca

La **Federació Xarxa Vendrellenca** fa anys que treballa per reclamar davant les diferents administracions la reparació, recuperació i posada en funcionament del sistema de bombeig de pluvials de la plaça de les Palmeres, a Sant Salvador, entenent que es tracta d'una infraestructura vinculada a la capacitat de drenatge d'una zona especialment exposada a episodis de pluges intenses i temporals de mar.

Aquest treball es va iniciar **l'any 2016**, amb actuacions i gestions davant de les administracions competents, tant de l'àmbit **local com estatal**, amb l'objectiu d'aconseguir que es revisés l'estat de l'equipament i que es duguessin a terme les actuacions necessàries per a la seva reparació i posterior posada en funcionament.

El seguiment realitzat per la Federació Xarxa Vendrellenca al llarg d'aquests anys va contribuir a impulsar la intervenció de les administracions responsables i va fer possible que, finalment, es dugués a terme una **revisió de la infraestructura per part del Servei Provincial de Costes de l'Estat**.

Tot aquest procés, així com les actuacions, comunicacions i gestions realitzades al llarg d'aquest període, es troba recollit en l'**expedient 2019070177**, que constitueix un antecedent documental necessari per entendre l'evolució d'aquest equipament i el treball desenvolupat per la Federació.

Per aquest motiu, l'informe que segueix no pretén analitzar únicament què va passar durant l'episodi de pluges del **22 d'agost de 2026**, sinó posar aquest episodi en el context d'un problema que la Federació Xarxa Vendrellenca ha anat seguint i reclamant des de fa anys.

La voluntat de la nostra entitat ha estat sempre disposar d'**informació objectiva i documentada** sobre l'estat de la infraestructura, el seu manteniment, el seu funcionament i la seva capacitat real d'evacuació. Precisament per això, després de l'episodi del 22 d'agost de 2026, la Federació va sol·licitar a l'Ajuntament del Vendrell informació específica sobre l'estació de bombeig i sobre el seu funcionament durant l'episodi.

Aquest informe recull, per tant, **el que estableix el DUPROCIM, la informació disponible sobre l'episodi del 22 d'agost i les qüestions que continuen sense poder ser verificades per manca de la informació sol·licitada a l'Ajuntament**. La seva finalitat és aportar als grups municipals i a la ciutadania elements documentals que permetin conèixer l'evolució de la infraestructura i determinar, amb dades objectives, quines actuacions s'han dut a terme i quines qüestions continuen pendents d'aclarir.



El sistema de bombeig de pluvials de la plaça de les Palmeres (Sant Salvador): què diu el DUPROCIM i què sabem de l'episodi del 22 d'agost de 2026

Informe adreçat als grups municipals de l'oposició de l'Ajuntament del Vendrell sobre l'equipament de la plaça de les Palmeres durant els aiguats del dia 22 d'agost.



1. Resum

1. Què diu el pla. El Document Únic de Protecció Civil Municipal (**DUPROCIM**) publicat a la web de l'Ajuntament descriu a la plaça de Sant Salvador, coneguda com a plaça de les Palmeres, un sistema de bombes elèctriques que buida les aigües pluvials cap a la platja. Reconeix que la plaça acumula aigua de pluja i que també s'inunda per temporals de mar (pàg. 52-53 i 144).

Enllaç de la web municipal de **DUPROCIM**.

<https://www.elvendrell.net/plans-demergencies-cid-883>

2. Què en demana. Encarrega al Coordinador Municipal de l'Emergència verificar-ne el funcionament i, si cal, activar-lo (pàg. 425), i diu que cal mantenir un canal davant les bombes cap al mar (pàg. 144). No diu qui n'és el titular, qui el manté, com funciona ni com es deixa constància de les comprovacions.

3. Què va passar el 22 d'agost. Segons Protecció Civil, al Vendrell es van registrar 145,4 l/m² en 24 hores. Hi va haver el desallotjament d'unes 100 persones d'una discoteca, la inundació de l'entrada del càmping Sant Salvador, el tall de l'N-340 durant unes cinc hores i 129 avisos dels Bombers al municipi.

4. Què no sabem. Cap document de la Generalitat esmenta el bombeig de la plaça de les Palmeres, i segons la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) no hi ha cap informe d'avaluació posterior de l'episodi. No sabem si l'equip es va verificar ni com va funcionar.

5. El pla no concreta el procediment. El DUPROCIM no assigna tasques sobre el bombeig a cada fase (prealerta, alerta i pluja), ni sobre la revisió del generador i la maniobra dels desguassos de la platja. A més, el document publicat no deixa constància de la seva aprovació ni homologació (pàg. 87).

6. L'Ajuntament no ha respost la nostra sol·licitud. El 23 d'agost de 2026 la FXV va demanar per escrit la informació sobre el funcionament de l'equipament (expedient 20260801400AJNV). L'Ajuntament del Vendrell no ens ha facilitat aquesta informació. La FXV considera que això incompleix [l'article 33 de la Llei 19/2014](#), i ho ha portat a l'expedient de denúncia núm. **20260901417GAIP**.

Què no afirma aquest informe

No afirma que les bombes fallessin ni que l'Ajuntament deixés d'actuar. Compara el que preveu el pla amb la informació disponible i assenyala què no es pot comprovar perquè no s'ha facilitat.

2. Els documents revisats

Document	Dades
DUPROCIM (document principal)	«Document Únic de Protecció Civil Municipal del Vendrell», publicat a la web de l'Ajuntament. PDF de 485 pàgines (484 numerades), signat digitalment el 27/10/2025.
Annexos 2025	PDF de 131 pàgines (130 numerades), mateixa data. Inclouen els criteris d'activació dels plans de la Generalitat (annex 1) i els models de declaració formal (annex 2).
Resposta de la DGPC	Resposta a la sol·licitud d'accés a la informació pública de la FXV, expedient número 20260801401GE sobre l'episodi (expedient de resposta ISP_2026_EXP_SIP001SOL2_00018459).
Altra documentació de l'episodi	Notes de premsa d'Interior i publicacions de @emergenciescat (17 a 25 d'agost de 2026), avisos de l'SMC i full d'incidents i trucades del 112 al Baix Penedès del 22/08/26 (actualització del 03/09/26).

Sobre la versió del pla

El **DUPROCIM** recull que va ser homologat el 10/12/2021 (pàg. 11). A la pàgina 87, la data d'homologació de la versió actual diu «xx-xx-2025» i la resta de dates són en blanc.

Aquest informe no afirma que la versió de 2025 no estigués vigent el 22 d'agost: només que el document publicat no mostra la seva aprovació.

3. L'equipament i el risc a la plaça segons el DUPROCIM

L'apartat «Control d'inundacions a Sant Salvador» (pàg. 52-53) descriu un sistema que recull les pluvials dels carrers per decantació i les expulsa a la platja amb bombes elèctriques. Les recull des del carrer Tobies fins a la carretera de Sant Salvador en uns dipòsits a la platja de la plaça, i les bombes les aboquen per superfície al mar.

Consta de tres parts:

<i>Part</i>	<i>Ubicació</i>	<i>UTM X / Y</i>
<i>Dipòsit de recollida i bombeig</i>	Platja alçada de la pl. Sant Salvador	377776 / 4560116
<i>Sistema de control de bombes</i>	Av. Palfuriana, 46. Armaris a la façana esquerra de l'església, al passadís d'accés al complex d'apartaments	377741 / 4560196
<i>Alimentació elèctrica amb generador dièsel</i>	C. Isaac Albéniz, cantonada amb c. Cardener	377707 / 4560324

1. Risc a la plaça (IN-03, pàg. 144). És un punt amb facilitat d'acumulació d'aigua de pluja i inundable per temporals de mar; en algunes ocasions s'han inundat baixos d'habitatges i locals. Perquè el bombeig sigui eficient i no hi hagi retorn cap a la plaça, cal mantenir un canal davant les bombes cap al mar.

2. Punt d'actuació prioritària PAP-11 «PI. Palmeres» (pàg. 148). Acumulació d'aigua a la plaça i risc per una tapa de clavegueram que s'aixeca al mig dels dos carrils de circulació. Coordenades 377765 / 4560186.

3. Fitxa 2, Coordinador Municipal de l'Emergència (pàg. 423-425). El Tècnic de Protecció Civil Municipal (substitut: el Cap de la Policia Local) ha de verificar el funcionament de les bombes de Sant Salvador i, si s'escau, activar-ne el funcionament per buidar l'aigua de la zona. Figura a l'apartat «Per risc d'inundacions», sense indicar fase (pàg. 425).

Què no diu el DUPROCIM sobre l'equip

1. Cabal, potència i volum dels dipòsits, i any d'instal·lació.
2. Titular, gestor i responsable del manteniment, i qui manté el canal davant les bombes.
3. Com s'engeguen a mà, autonomia del generador i del combustible, i periodicitat de proves.
4. Com es deixa constància de les comprovacions.
5. Cap tasca assignada sobre la revisió del generador dièsel ni sobre els desguassos de la platja.

4. Què va passar: cronologia del 19 al 26 d'agost

Elaborada amb la documentació de la Generalitat indicada a la secció 2.

<i>Data i hora</i>	<i>Fet</i>	<i>Font</i>
19/08, 10:47	INUNCAT en Prealerta.	Resposta DGPC
20/08, 19:36	INUNCAT en Alerta. Protecció Civil demana als municipis mantenir la vigilància de rieres, passos soterrats i punts inundables.	Resposta DGPC; nota de premsa 20/08
21/08, 18:10-18:53	Avisos de l'SMC de grau 4/6 (més de 90 mm en 3 h; més de 40 mm en 30 min) per al 21 i el 22. L'actualització de les 18:53 eleva l'acumulació prevista al Baix Penedès i al Tarragonès a més de 90 mm en 3 h.	Avisos SMC; resposta DGPC
21/08, 19:22	Protecció Civil: l'episodi serà molt intens aquesta nit i matinalda, especialment al Penedès i al Camp de Tarragona.	X @emergenciescat
22/08, 01:27	Protecció Civil: molta atenció al litoral de Roda de Berà, Creixell i el Vendrell; els nuclis de precipitació són força estacionaris.	X @emergenciescat
22/08, 2-5 h	Pic de trucades al 112 al Baix Penedès: 18 (2 h), 58 (3 h), 55 (4 h) i 25 (5 h).	Full 112
22/08, 04:06	Protecció Civil del Vendrell sol·licita mantes per a unes 100 persones desallotjades d'una discoteca i	Resposta DGPC

	traslladades al centre d'acollida de l'escola Pla de Mar.	
22/08, 04:20	Inundació a l'entrada i la recepció del càmping Sant Salvador.	Resposta DGPC
22/08, 04:41	L'ACA emet un avís hidrològic al Baix Penedès.	X @emergenciescat
22/08, 05:43-06:35	Avís de vigilància de l'SMC: possibles acumulacions locals superiors a 200 l/m ² al litoral sud del Baix Penedès. L'INUNCAT ho difon a les 06:35.	Resposta DGPC
22/08	N-340 entre Coma-ruga i el Vendrell tallada en els dos sentits unes cinc hores. Rescat de dos joves atrapats pel corrent sota un pont i avís d'un vehicle arrossegat.	Resposta DGPC; nota de premsa 22/08
22/08, 24 h	El Vendrell registra 145,4 l/m ² .	Nota de premsa 22/08
22/08, fins 13:30	Els Bombers atenen 129 avisos al Vendrell (283 entre el Tarragonès i el Baix Penedès).	Nota de premsa 22/08
22/08, tot el dia	Al Baix Penedès, 170 incidents i 260 trucades; al Vendrell, 154 incidents i 232 trucades (el 91% i el 89% de la comarca).	Full 112 (03/09/26)
25/08, 11:59 a 26/08, 10:15	L'INUNCAT passa a Prealerta i finalitza.	Resposta DGPC

**Dades obtingudes en resposta a l'expedient de la federació Xarxa Vendrellenca 20260801401GE escrit de sortida Número d'expedient: ISP_2026_EXP_SIP001SOL2_00018459*

Les hores dels avisos de l'SMC són en UTC (a l'agost, dues hores menys que l'hora local).

Alertes a la població i avaluació posterior

1. La DGPC indica que no es va emetre cap ES-Alert al Vendrell ni a la comarca. Ho justifica pel nivell màxim SMP 4 de 6, l'absència d'avís hidrològic vermell i el risc que un avís general de matinada induís desplaçaments cap a zones de risc.
2. Afegeix que no va rebre cap petició del Grup d'Intervenció per difondre una instrucció d'autoprotecció pels mòbils.
3. La DGPC diu que en va fer una valoració interna que no s'ha formalitzat en cap informe i que no n'hi ha cap en elaboració.
4. El municipi va obrir un centre d'acollida a l'escola Pla de Mar, amb el suport de Creu Roja i del CECAT. A les 11:32 ja no hi quedava ningú.

5. El DUPROCIM davant l'episodi: què preveia i què consta

«No consta» vol dir que la documentació de què disposem no ho recull. No vol dir que no es fes.

Què preveu el DUPROCIM	Què consta a la documentació	Situació
Passar a Alerta amb avisos de l'SMC de grau 4, 5 o 6 a curt i molt curt termini (Annex 1, pàg. 15).	INUNCAT en Alerta des del 20/08 a les 19:36; avisos de l'SMC de grau 4/6 per al 21 i el 22.	Decisió municipal: no consta
Verificar el funcionament de les bombes de Sant Salvador i, si cal, activar-lo (Fitxa 2, pàg. 425).	Cap document ho esmenta.	No consta
En situació de pluja, controlar l'acumulació d'aigua i tallar el trànsit als PAP-9 a 14, inclosa la plaça de les Palmeres (PAP-11) (pàg. 396).	Cap document ho esmenta.	No consta
Activar el pla i comunicar-ho al CECAT; constituir el Comitè; revisar els recursos d'esgotament d'aigua (pàg. 396).	Desallotjament d'unes 100 persones a l'escola Pla de Mar, inundació del càmping Sant Salvador i 129 avisos dels Bombers. La DGPC recull comunicacions amb Protecció Civil i la Policia Local del Vendrell.	Activació formal: no consta
Informar la població del risc per xarxes socials i mitjans municipals; el Gabinet d'Informació dona consells d'autoprotecció (pàg. 352, 354 i 396).	La Generalitat no va enviar ES-Alert i diu que no va rebre cap petició del Grup d'Intervenció.	Avisos municipals: no consta
Deixar constància documental de l'activació i la desactivació i notificar-les al CECAT (pàg. 346-347; models a l'Annex 2).	La Generalitat va desactivar l'Alerta el 25/08.	Desactivació municipal: no consta
Avaluar les actuacions després d'un greu risc o sinistre (Comissió Municipal, pàg. 66) i recollir i valorar els danys (pàg. 90).	La DGPC diu que la seva valoració interna no s'ha formalitzat en cap informe.	Municipal: no consta

6. Contrast amb les dades de l'episodi

1. Quadra: els avisos de l'SMC de grau 4/6 per al 21 i el 22 d'agost corresponen a l'Alerta segons l'Annex 1 (pàg. 15), i l'INUNCAT ja estava en Alerta des del 20 d'agost.

2. Diferència entre el que preveu el pla i l'episodi documentat: la pàgina 143 diu que l'acumulació d'aigua als barris marítims només genera problemes de trànsit, sense afectació a habitatges. El 22 d'agost hi va haver desallotjaments, la inundació de l'entrada del càmping Sant Salvador i 129 avisos dels Bombers al Vendrell. La pàgina 144 només reconeix inundacions de baixos per temporals de mar.

3. Cal valoració: el pla preveu l'Emergència quan hi ha un conjunt d'inundacions simultànies, incloses les per dificultats de drenatge, que afectin de manera important produint nombrosos danys (pàg. 369; Annex 1, pàg. 16). No consta quina valoració es va fer el 22 d'agost.

4. No verificable: la verificació del bombeig, les declaracions al CECAT, el Comitè, el CECOPAL i els avisos municipals els preveu el pla, però cap document que tinguem en confirma l'execució.

7. La sol·licitud d'informació pública sense resposta

<i>Dada</i>	<i>Contingut</i>
Data	23 d'agost de 2026, l'endemà de l'episodi.
Expedient	20260801400AJNV
Destinatari	Regidoria d'Urbanisme i Protecció Civil de l'Ajuntament del Vendrell.
Objecte	Informació i documentació sobre l'estació de bombeig de la plaça de les Palmeres, i especialment sobre el seu funcionament durant l'episodi del 22 d'agost de 2026.
Què es demana	Projecte i característiques tècniques; contractes de manteniment i responsable actual; parts de manteniment i revisió del 2025 i el 2026; proves de les bombes del 2020 i posteriors; registres de funcionament, nivell del dipòsit i cabals del 22 d'agost; estat de les conduccions; incidències i comunicacions amb l'empresa de manteniment; actuacions posteriors; informes sobre la inundació; capacitat de disseny.
Resposta	L'Ajuntament no ens ha contestat.
Seguiment	Expedient de denúncia núm. 20260901417GAIP.

La sol·licitud diu expressament que la FXV no pressuposa que l'estació hagi patit cap avaria ni que el seu funcionament fos la causa de la inundació, i que precisament per poder-ho determinar de manera objectiva cal disposar de la informació pública existent.

L'article 33 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que les sol·licituds s'han de resoldre i notificar en el termini d'un mes a comptar del dia següent a la recepció. El termini es pot prorrogar fins a la meitat si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació, i la pròrroga s'ha de comunicar a la persona interessada. L'Ajuntament del Vendrell no ens ha facilitat la informació sobre el funcionament de l'equipament de la plaça de les Palmeres, i la FXV considera que això incompleix aquest article.

8. Què demanem

Propostes de la FXV als grups municipals i a l'equip de govern:

1. Que l'Ajuntament respongui la sol·licitud 20260801400AJNV i faciliti la documentació demanada, sobretot els registres de funcionament de les bombes del 22 d'agost.
2. Que es faci públic quina versió del DUPROCIM era vigent el 22 d'agost, amb els acords d'aprovació de la Comissió Local i del Ple i l'homologació.
3. Que es faci públic el titular de l'estació, qui la manté i el protocol de funcionament, inclosa l'engegada manual i el generador dièsel.
4. Que es mantingui obert el canal davant les bombes cap al mar, amb registre de les neteges de la platja i de la sortida.
5. Que el **DUPROCIM** recuperi les tasques concretes sobre el bombeig (verificació en prealerta, alerta i pluja), la revisió del generador i la maniobra dels desguassos, i que defineixi un registre de les comprovacions, també en temporals de mar.
6. Que la Comissió Municipal de Protecció Civil avalui l'episodi del 22 d'agost i que l'avaluació sigui pública, amb la valoració de danys.
7. Que es revisi l'anàlisi del risc de la plaça i dels barris marítims (pàg. 143-144) a la vista de l'episodi.
8. Que es faci públic si es van declarar la prealerta, l'alerta o l'emergència del pla municipal, i quins avisos es van fer a la població.

Annex A. Fitxa d'actuació amb el bombeig de la plaça de les Palmeres

FITXA. Pluja intensa i sistema de bombeig de la plaça de les Palmeres (Sant Salvador)

Elaborada per la FXV a partir del DUPROCIM d'octubre de 2025. El pla no té fitxa pròpia per a aquest equip: aquesta reuneix el que disposa en diversos apartats.

A. Equip i punts de control

<i>Part</i>	<i>On s'ha d'anar</i>	<i>UTM X / Y</i>
<i>Dipòsit de recollida i bombeig</i>	Platja alçada de la pl. Sant Salvador. Cal mantenir un canal davant les bombes cap al mar.	377776 / 4560116
<i>Sistema de control de bombes</i>	Av. Palfuriana, 46 (armaris a la façana esquerra de l'església)	377741 / 4560196
<i>Alimentació elèctrica amb generador dièsel</i>	C. Isaac Albéniz amb c. Cardener	377707 / 4560324
<i>PAP-11, pl. Palmeres</i>	Control d'acumulació d'aigua i tall de trànsit; tapa de clavegueram que s'aixeca al mig dels dos carrils.	377765 / 4560186

B. Qui fa què

<i>Responsable</i>	<i>Funció</i>
<i>Coordinador Municipal de l'Emergència (Tècnic de Protecció Civil; substitut: Cap de la Policia Local)</i>	Rep els avisos del CECAT, Meteocat i ACA; valora activar el pla i pot definir la Prealerta i activar o desactivar el pla, informant l'Alcalde; notifica al CECAT; verifica el funcionament de les bombes de Sant Salvador i, si s'escau, n'activa el funcionament (Fitxa 2, pàg. 423-425).
<i>Alcalde (Director del Pla)</i>	Activa el pla i decideix el canvi de nivell; constitueix el CECOPAL i convoca el Comitè; ordena avisos a la població, evacuació i acollida; desactiva el pla (Fitxa 3, pàg. 426).
<i>Policia Local i Protecció Civil</i>	En situació de pluja, controlen als PAP l'acumulació d'aigua i tallen el trànsit si cal (pàg. 396).
<i>Gabinet d'Informació</i>	Informa la població de les zones afectades i dona consells d'autoprotecció (pàg. 352, 354).

C. Actuacions per fase

Moment	Què s'ha de fer	Qui	Pàg.
Permanent	Mantenir el canal davant les bombes cap al mar. El pla també preveu la realització d'almenys un simulacre anual, amb registre i avaluació, però no l'assigna específicament al sistema de bombeig.	El pla no ho assigna	144, 88
Prealerta (avís de l'SMC 24 h abans)	No és una activació del pla. Seguiment del CECAT, Meteocat, ACA i Trànsit; tenir a mà la Xarxa Rescat; repartir tanques als PAP amb possible afectació de trànsit; suspendre esdeveniments a l'aire lliure.	Servei tècnic de Protecció Civil	348, 395
Quan plou	Als PAP-9 a 14, inclosos PAP-10 i PAP-11: control d'acumulació d'aigua i tall de trànsit si cal. Informar la població del risc per xarxes socials i mitjans municipals; activar els grups locals per telèfon; suspendre esdeveniments; donar consells d'autoprotecció.	Polícia Local o Protecció Civil	396
Alerta Emergència /	Activar el pla i comunicar-ho al CECAT; trucar al 112 si cal ajuda externa; constituir el Comitè per WhatsApp (a qui no respongui en 5 minuts, el truca el CRA); revisar els recursos d'esgotament d'aigua; avisar els elements vulnerables; netejar la xarxa viària; tallar vies sense decret.	Alcalde; Coordinador	351, 354, 396-397
Bombeig	Verificar el funcionament de les bombes de Sant Salvador i, si s'escau, activar-ne el funcionament per buidar l'aigua de la zona. El pla no indica fase, ni com es fa, ni com es deixa constància.	Coordinador	425
Temporal de mar	El servei de platges fa dunes de contenció davant les obertures del passeig marítim; el Coordinador es desplaça a la platja; es controlen trànsit i accessos. No esmenta el bombeig.	Servei de platges; Coordinador	392-393
Final	Deixar constància documental de la desactivació i notificar-la al CECAT (models de l'Annex 2); el Gabinet informa la població; recollir danys, causes i valoració econòmica; la Comissió Municipal analitza i avalua les actuacions.	Alcalde; Coordinador; Comissió	347, 66, 90

Annex B. Fonts, metodologia i limitacions

1. Document Únic de Protecció Civil Municipal del Vendrell, document principal i Annexos 2025, publicats a la web de l'Ajuntament.
2. Resposta a l'expedient de la FXV número d'expedient 20260801401GE emesa per la **DGPC (expedient de resposta ISP_2026_EXP_SIP001SOL2_00018459)**, notes de premsa d'Interior, publicacions de @emergenciescat, avisos de l'SMC i full d'incidents i trucades del 112.
3. Sol·licitud d'accés a la informació pública de la FXV a l'Ajuntament del Vendrell (expedient 20260801400AJNV, 23/08/2026) i denúncia davant la GAIP per incompliment de la Llei 19/2014, article 33, expedient 20260901417GAIP.

Metodologia

S'han llegit el document principal i els annexos del DUPROCIM, cercant els apartats sobre l'equip, el risc d'inundacions, els punts d'actuació prioritària, l'activació del pla i l'avaluació posterior, i s'han contrastat amb les dades de la Generalitat sobre l'episodi.

Limitacions

L'anàlisi s'ha fet sobre el text del DUPROCIM i s'ha limitat a l'equip, el risc d'inundacions i l'activació del pla. Les dades de l'episodi són les de la Generalitat; no hi ha cap dada municipal sobre el funcionament de l'equip. Aquest informe no és un dictamen jurídic.

Annex C. Evidència fotogràfica

Des de la nostra entitat van comprovar el dia 23 d'agost el desguàs d'aigua de l'equipament de la plaça de les Palmeres i van fer aquesta foto, que mostra la sortida d'aigua tapada per la sorra.

No podem constatar que s'hagi posat en marxa l'equipament perquè l'Ajuntament de Vendrell no ha contestat a la nostra sol·licitud d'informació pública.



En aquesta imatge feta el dia 02 d'octubre de 2026, un dia després de posar en funcionament de l'equipament de la plaça de les Palmeres posa de manifest com queda un dia després la sortida d'aigua de l'equipament quan funciona.



En conseqüència, a partir de les fotografies disponibles, des de la nostra entitat **no podem determinar si l'equipament de la plaça de les Palmeres va funcionar durant la nit del 22 d'agost**, ni tampoc si els serveis municipals, davant la situació meteorològica dels dies anteriors, van efectuar les tasques de comprovació de la instal·lació que estableix el DUPROCIM, atès que **no hem rebut cap resposta ni documentació municipal que ho acrediti**.

El que sí que hem pogut constatar de manera fefaent sobre el terreny és **la diferència existent en la sortida d'aigua d'aquest equipament quan està en funcionament**. Aquesta diferència queda reflectida en les imatges disponibles i, especialment, en la fotografia del dia 23 d'agost, fet que **posa de manifest la possibilitat que l'equipament no es posés en funcionament durant l'episodi de pluges**. En qualsevol cas, correspon a l'Ajuntament aclarir aquesta qüestió mitjançant els registres i la documentació corresponents.

Davant d'aquesta evidència, que traslladem als grups municipals de l'oposició i que fem pública, **volem deixar palès que, davant d'un episodi de pluges de la intensitat del registrat el dia 22 d'agost, els responsables municipals haurien d'haver garantit el correcte funcionament d'aquest equipament**. Igualment, considerem que hauria d'existir **traçabilitat documental de les actuacions realitzades**, incloent-hi les comprovacions i tasques de manteniment prèvies, la posada en funcionament de l'equip durant l'episodi i la seva posterior desconexió, mitjançant els corresponents registres.

També volem traslladar als grups municipals de l'oposició que **la manca de dades i de documentació sobre el funcionament d'aquest equipament impedeix exercir adequadament el control sobre la gestió pública d'un element que considerem clau per garantir la seguretat de la ciutadania dels barris marítims**.

Aquesta situació posa de manifest, al nostre entendre, la necessitat d'abordar **canvis profunds en la gestió i el funcionament del sistema de desguàs de la plaça de les Palmeres**, així com de garantir que els protocols d'actuació, manteniment i posada en servei dels equipaments davant episodis de pluges intenses es compleixin i quedin degudament acreditats.

Cal recordar que **quan es produeixen episodis d'inundacions als barris marítims, no estem parlant únicament de danys materials, sinó d'una situació que pot arribar a posar en risc la vida i la integritat de les persones**. Per aquest motiu, considerem imprescindible que el funcionament d'aquests equipaments estigui garantit i que totes les actuacions municipals quedin degudament documentades.

9. Conclusions

De l'anàlisi del DUPROCIM, de la documentació facilitada per la Direcció General de Protecció Civil, de les dades disponibles sobre l'episodi del 22 d'agost de 2026 i de la informació que la Federació Xarxa Vendrellenca ha pogut obtenir, es poden extreure les conclusions següents:

1. La plaça de les Palmeres està identificada pel mateix DUPROCIM com un punt amb risc d'inundació i disposa d'un sistema específic de bombeig d'aigües pluvials. El document municipal reconeix tant l'acumulació d'aigua de pluja com el risc d'inundació per temporals de mar i estableix que el Coordinador Municipal de l'Emergència ha de verificar el funcionament de les bombes i, si escau, activar-les. També estableix la necessitat de mantenir un canal davant les bombes cap al mar per garantir l'eficiència del sistema.

2. L'episodi del 22 d'agost va ser un episodi meteorològic de considerable intensitat i va tenir afectacions importants al municipi. El Vendrell va registrar 145,4 l/m² en 24 hores, es van produir 129 avisos dels Bombers, es va haver de desallotjar aproximadament un centenar de persones i la N-340 va romandre tallada durant unes cinc hores. Aquestes dades permeten afirmar que es va produir una situació que requeria una actuació adequada dels mecanismes municipals de prevenció i resposta davant del risc d'inundacions.

3. La documentació disponible no permet acreditar si el sistema de bombeig de la plaça de les Palmeres va funcionar durant l'episodi. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe. La documentació de la Generalitat consultada no fa referència al funcionament d'aquest equipament i tampoc disposem dels registres municipals que permetrien determinar si les bombes van ser verificades, posades en funcionament, amb quin cabal van treballar o durant quant temps.

4. Aquesta impossibilitat de verificar el funcionament de l'equipament no és atribuïble a una manca de dades de l'episodi meteorològic, sinó principalment a la manca d'informació municipal sobre la infraestructura. La Federació Xarxa Vendrellenca va sol·licitar a l'Ajuntament, l'endemà de l'episodi, els projectes, les característiques tècniques, els contractes de manteniment, els registres de funcionament, les proves efectuades, els nivells del dipòsit, els cabals, les incidències i les actuacions posteriors. Aquesta informació no ha estat facilitada.

5. Per tant, aquest informe no pot concloure que les bombes fallessin ni que la seva eventual manca de funcionament fos la causa de les inundacions. El que sí que pot concloure és que, a hores d'ara, aquesta qüestió no pot ser determinada objectivament perquè l'Ajuntament no ha facilitat la documentació necessària per comprovar-ho. La mateixa sol·licitud de la Federació advertia expressament que no es pressuposava cap avaria i que la finalitat era disposar de dades objectives per poder determinar què havia succeït.

6. La comparació entre el que estableix el DUPROCIM i la documentació disponible sobre l'episodi posa de manifest importants buits de traçabilitat. El pla preveu actuacions concretes davant el risc d'inundacions, entre aquestes la verificació de les bombes, el control de l'acumulació d'aigua, els talls de trànsit, l'activació del pla quan correspongui i l'avaluació posterior de les actuacions. Tanmateix, en la documentació analitzada no consta que aquestes actuacions municipals concretes es duguessin a terme o que quedessin documentades.

7. El propi DUPROCIM presenta mancances de concreció respecte del sistema de bombeig. No determina de manera suficient aspectes essencials com el responsable del manteniment de l'equipament, la periodicitat de les proves, l'autonomia del generador dièsel, el procediment d'engegada manual, la forma de deixar constància de les comprovacions ni les actuacions específiques que s'han de desenvolupar sobre el generador i els desguassos de la platja. Igualment, la instrucció relativa al bombeig no queda vinculada a una fase concreta del pla.

8. L'episodi del 22 d'agost posa de manifest la necessitat de revisar l'anàlisi del risc continguda actualment en el DUPROCIM. El document municipal descriu les possibles afectacions dels barris marítims principalment en termes de problemes de trànsit i diferencia determinades situacions d'inundació dels baixos. Tanmateix, l'episodi analitzat va comportar desallotjaments, inundacions i un nombre molt elevat d'incidències i avisos dels serveis d'emergència. Per aquest motiu, resulta raonable que el municipi revisi si la caracterització actual del risc continua reflectint adequadament la realitat observada.

9. Les fotografies disponibles aporten una evidència física que justifica la necessitat d'aclarir el funcionament de l'equipament, però no permeten per si soles determinar què va succeir durant la nit del 22 d'agost. La Federació va comprovar el 23 d'agost que la sortida d'aigua de l'equipament estava tapada per sorra i, posteriorment, va poder constatar la diferència existent en aquesta sortida quan el sistema es troba en funcionament. Aquesta diferència posa de manifest la importància de determinar, mitjançant els registres municipals, si el sistema va ser activat durant l'episodi i quines actuacions de comprovació i manteniment s'havien realitzat prèviament.

10. La principal mancança que posa de manifest aquest informe és la manca de traçabilitat documental d'un equipament que forma part del sistema municipal de resposta davant del risc d'inundacions. Davant d'una infraestructura d'aquestes característiques hauria d'existir una traça documental suficient que permetés saber qui n'és el responsable, quan s'ha revisat, quines proves s'hi han efectuat, en quin estat es trobava abans d'un episodi de pluges intenses, quan es va posar en funcionament i quina resposta va oferir durant l'episodi. L'absència d'aquesta informació impedeix avui fer una avaluació completa i objectiva del comportament de l'equipament.

11. La manca de resposta de l'Ajuntament també impedeix exercir adequadament el control ciutadà sobre la gestió d'aquesta infraestructura. La Federació Xarxa Vendrellenca va formular una sol·licitud d'accés a la informació pública el 23 d'agost de 2026 i, davant la manca de resposta, va presentar la corresponent denúncia davant la GAIP. Més enllà de la qüestió administrativa, aquesta situació té una conseqüència directa sobre l'anàlisi de l'episodi: la informació que hauria de permetre determinar el funcionament real de les bombes continua sense estar disponible.

12. En conseqüència, l'episodi del 22 d'agost hauria de comportar una revisió específica del sistema de drenatge de la plaça de les Palmeres i dels protocols municipals associats. Aquesta revisió hauria d'incloure tant l'estat i manteniment de l'equipament com el funcionament del generador, les conduccions i els desguassos, així com els procediments de verificació, activació, seguiment i registre de les actuacions.

Finalment, la Federació Xarxa Vendrellenca considera que **la qüestió de fons no és únicament determinar què va passar amb les bombes durant la nit del 22 d'agost, sinó garantir que una infraestructura concebuda per reduir el risc d'inundació funcioni quan sigui necessària i que aquest funcionament pugui ser acreditat documentalment.**

En un municipi amb barris marítims exposats a episodis de pluges intenses i temporals de mar, la prevenció i la resposta davant les inundacions no poden dependre únicament de l'actuació puntual dels serveis d'emergència. Han d'existir **equipaments operatius, protocols clars, responsables identificats, manteniment acreditat i registres que permetin verificar posteriorment les actuacions realitzades.**

Per aquest motiu, la Federació considera necessari que l'Ajuntament del Vendrell **faciliti la informació sol·licitada, avalui formalment l'episodi del 22 d'agost, revisi el funcionament i manteniment del sistema de bombeig de la plaça de les Palmeres i actualitzi, si correspon, el DUPROCIM perquè les seves previsions responguin de manera adequada al risc real existent.**

Tot això és especialment rellevant perquè, com posa de manifest el mateix informe, **quan es produeixen inundacions als barris marítims no es tracta únicament d'una qüestió de danys materials, sinó d'un risc que pot afectar la seguretat i la integritat de les persones.** Per tant, garantir el funcionament dels equipaments de drenatge i deixar constància documental de les actuacions municipals ha de formar part de les obligacions essencials de prevenció i protecció de la ciutadania.

**Àrea de control de la gestió pública
de la Federació Xarxa Vendrellenca**



Firmado digitalmente por 43696616C ANTONIO GARCÍA (R: G42729178)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0449/PUESTO
1/40577/08052025132721,
serialNumber=IDCES-43696616C,
givenName=ANTONIO, sn=GARCÍA LEAL,
cn=43696616C ANTONIO GARCÍA (R: G42729178),
2.5.4.97=VATES-G42729178, o=FEDERACIÓ XARXA
VENDRELLENCA, c=ES
Fecha: 2026.10.05 21:01:56 +02'00'