DOCUMENT
FITXER ANNEXAT

ÒRGAN
Enllumenat, Aigües i Protecció Civil

REGISTRE SORTIDA
S2026022970

Codi Segur de Verificació:
22df999b-29a6-4c47-9cec-062642f9bf7b
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72401774
Data d'impressió: 26/08/2026 07:59:39
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
1.- [redacted] (SIG) (Regidor EP), 25/08/2026 18:11
2.- Tramitació Electrònica. S2026022970 26/08/2026 07:56:56

S2026022970 26/08/2026 07:56:56

El Vendrell
Ajuntament

Expedient: GENL2026000081

ANTONIO GARCIA LEAL
[redacted]

Benvolgut,

Moltes gràcies per la seva comunicació.

En relació amb la seva sol·licitud registrada amb el núm. E2026028484, relativa a la manca de funcionament de l'enllumenat públic del tram de carretera que uneix el municipi amb la C-51, així com del pas inferior, li informem que els serveis tècnics han inspeccionat la zona i han constatat que l'avaria ha estat provocada per un robatori de cable de coure a la línia de subministrament.

Lamentem les molèsties que aquesta situació, aliena a la voluntat de l'Ajuntament, els pugui causar. Volem assegurar-li que ja estem treballant en la resolució d'aquesta incidència.

D'una banda, pel que fa al tram de carretera, està prevista la instal·lació de lluminàries solars, amb l'objectiu de restablir i millorar les condicions d'enllumenat de la zona.

En relació amb el pas inferior, actualment no és possible restablir l'enllumenat mitjançant una solució solar, ateses les seves característiques i condicions. Així mateix, en tractar-se d'una zona on s'han produït robatoris de cable de manera recurrent, és un fet que dificulta el manteniment i la reposició de la instal·lació convencional.

Agraïm la seva paciència i restem a la seva disposició per a qualsevol altre aclariment.

Atentament,

Signat i datat electrònicament.